

Expediente: 224/2019

AP-152-19 a AP-153-19
AP-152-19
CAF

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 12 de abril de 2019, se ha servido decretar lo siguiente:

"ÚNICO.- Autorizar el apeo de **un ejemplar de *Platanus hispanica* con id nº 26.695, situado en la Calle Veintiocho de Febrero (AP-152-2019). LESIONES GRAVES:** Daños significativos a nivel radicular. Termiteros en inserciones de ejes principales. **ESTADO GENERAL:** El estado fisiológico, asociado al vigor, se ve comprometido. Ejemplar envejecido prematuramente, en lo referente a su fenología. **OBSERVACIONES:** Se recomienda sustituir por otra especie con más resistencia fitopatológica y mejor adaptación a nuestra ciudad, como podría ser *Celtis australis*. Se concluye la pérdida prácticamente total, de la capacidad del ejemplar de reponerse al estrés sufrido".

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Avda. de Molini, 4. Pabellón Marroquí
41012 Sevilla
Teléfono 95 54 73232
Fax 95 54 73242

Código Seguro De Verificación:	u8huzkNLcoSZPLMM/TwBqQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cesar Jose Gallardo Soler	Firmado	12/04/2019 13:00:58
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/u8huzkNLcoSZPLMM/TwBqQ==		




SOLICITUD DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP-152-19) PARTE 2ª

1. **FECHA:** 11 de abril de 2019
2. **SITUACIÓN:** Calle Veintiocho de Febrero
3. **Distrito:** San Pablo-Santa Justa.
4. **ESPECIE:** *Platanus hispanica*
5. **P.C. (c.m):** 118
6. **ALTURA (m):** 7
7. **ALCORQUE (m):** -
8. **LATITUD DE ACERADO(m):** -
9. **LESIONES GRAVES:**
 - Daños significativos a nivel radicular.
 - Termiteros en inserciones de ejes principales.
10. **ESTADO GENERAL:**
 - El estado fisiológico, asociado al vigor, se ve comprometido. Ejemplar envejecido prematuramente, en lo referente a su fenología.
11. **OBSERVACIONES:**
 - Se recomienda sustituir por otra especie con más resistencia fitopatológica y mejor adaptación a nuestra ciudad, como podría ser *Celtis australis*.
 - Se concluye la pérdida prácticamente total, de la capacidad del ejemplar de reponerse al estrés sufrido.

12. FOTOGRAFÍAS:



13. PLANO DE SITUACIÓN:




Categorización del riesgo

Número de problema	Parte del árbol	Consideraciones de preocupación	Perímetro de la parte afectada (cm)	Distancia de caída a diana (m)	Número de Diana	Protección de diana	Probabilidad												Categorización del riesgo (Matriz 2)	
							Fallo			Impacto			Fallo e Impacto (Matriz 1)			Consecuencias				
							Improbable	Posible	Probable	Improbable	Bajo	Medio	Alto	Alto	Alto	Algo probable	Probable	Muy Probable		Insignificante
1	COPA Y RAMAS	INSERCIÓNES DEBILITADAS	84	7	1	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BAJO
				7	2	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	CUELLO/ RAÍCES	VUELCO	118	7	1	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MODERADO
				7	2	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


Matriz 1. Matriz de probabilidades

Probabilidad de fallo	Probabilidad del impacto sobre la Diana			
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto
Inminente	Improbable	Algo probable	Probable	Muy probable
Probable	Improbable	Improbable	Algo probable	Probable
Posible	Improbable	Improbable	Improbable	Algo probable
Improbable	Improbable	Improbable	Improbable	Improbable



Matriz 2. Matriz de clasificación de riesgo.

Probabilidad de fallo e impacto	Consecuencias del fallo			
	Insignificante	Menor	Significante	Severo
Muy probable	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
Probable	Bajo	Moderado	Alto	Alto
Algo probable	Bajo	Bajo	Moderado	Moderado
Improbable	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo



Notas, explicaciones, descripciones: Ejemplar con algunos defectos estructurales en copa, pero con un bajo riesgo asociado debido a su contención en copa. Chancos en inserciones de ejes a nivel de la cruz, probablemente asociados a termiteros. Viendo los defectos preexistentes, y los daños causados a nivel radicular por el proceso (cabe sospechar que se hayan cortado raíces a menos de 50 cm del cuello del árbol por la bajada de cota del terreno), es recomendable que se sustituyan las posiciones por ejemplares de especie con menos problemas fitosanitarios.

Propuestas y/o consejos Se propone para tala por dicho criterio de gestión. Riesgo residual _____
Riesgo residual _____
Riesgo residual _____
Riesgo residual _____

Valoración general de riesgo del árbol Bajo Moderado Alto Extremo **Prioridad de trabajo** 1 2 3 4

Valoración de riesgo residual Bajo Moderado Alto Extremo **Intervalo de inspección recomendada:** _____

Dato: Final Preliminar **Necesita asesoramiento avanzado:** No Si Tipo y razón: _____

Limitaciones de la Inspección: Ninguna Visibilidad Accesos Trepadoras Cuello de raíz enterrado Descripción _____