

Expediente: 3/2025

AP 1133/25
EBF

Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de **un ejemplar de *Ligustrum lucidum* con ID 108680, situado en Calle Corral de la Encarnación (AP 1133/25)**, que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo.

De acuerdo con el informe del Servicio Técnico:

MOTIVO DEL APEO: Árbol decrepito. Se ha procedido, sin autorización previa al apeo de un ejemplar adulto de *Ligustrum lucidum* situado en la Calle Corral de la Encarnación, del Distrito Norte. Se trataba de un árbol decrepito que presentaba muerte cambial/herida longitudinal desde el cuello/base del tronco hasta la cruz con madera vista/pudrición e importante pérdida de sección que supera el 60%. El día de la inspección se constató que el árbol se balanceaba con el esfuerzo de un brazo. Tras la evaluación visual y posterior categorización del nivel de riesgo según la metodología TRAQ, el posible fallo por rotura radicular (caída rotacional) se clasificó como de RIESGO ALTO para peatones en la actualidad. Por lo tanto, se procedió al apeo urgente del ejemplar por fallo inminente del árbol o de una de sus partes, sin que fuera posible otra acción o intervención razonablemente viable que pudiera mitigar dicho riesgo por muy bajo que fuera..

ESTADO GENERAL: Decrépito.

OBSERVACIONES: Se trataba de un árbol decrepito -80% de la copa perdida- y ligeramente inclinado en estrecho alcorque sobre acerado, que presentaba muerte cambial/herida longitudinal desde el cuello/base del tronco hasta la cruz con madera vista/pudrición e importante pérdida de sección que superaba el 60% del tronco. Se observaba copa escasa con una de las dos primarias seca y otros tocones/heridas de poda. El día de la inspección se constató que el árbol se balanceaba con el esfuerzo de un brazo. Tras la evaluación visual y posterior categorización del nivel de riesgo según la metodología TRAQ, el posible fallo por rotura radicular (caída rotacional) se clasificó como de RIESGO ALTO para peatones en la actualidad. Por lo tanto, se procedió al apeo urgente del ejemplar por fallo inminente del árbol o de una de sus partes, sin que fuera posible otra acción o intervención razonablemente viable que pudiera mitigar dicho riesgo por muy bajo que fuera.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
LA DIRECTORA GENERAL DE ARBOLADO Y PARQUES Y JARDINES

Calle Nicolás Alpérez s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	3tjjixWgroM23lpYkVqsyw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Luisa Iglesias de la Cueva	Firmado	28/11/2025 13:52:55
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/3tjjixWgroM23lpYkVqsyw==		



FICHA DE COMUNICADO APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP 1133/25) 1ª PARTE

ID: 108680.

Código Apeo: AP 1133/25.

UBICACIÓN: 49376 - Corral de la Encarnación. Calle.

Distrito: Norte.

ESPECIE: *Ligustrum lucidum*.

Excmo. Sr.:

Por la presente se informa que se ha procedido sin autorización al apeo de un ejemplar de *Ligustrum lucidum* situado en la Calle Corral de la Encarnación, del Distrito Norte.

Se trataba de un árbol decrepito que presentaba muerte cambial/herida longitudinal desde el cuello/base del tronco hasta la cruz con madera vista/pudrición e importante pérdida de sección que supera el 60%. El día de la inspección se constató que el árbol se balanceaba con el esfuerzo de un brazo.

Tras la evaluación visual y posterior categorización del nivel de riesgo según la metodología TRAQ, el posible fallo por rotura radicular (caída rotacional) se clasificó como de RIESGO ALTO para peatones en la actualidad. Por lo tanto, se procedió al apeo urgente del ejemplar por fallo inminente del árbol o de una de sus partes, sin que fuera posible otra acción o intervención razonablemente viable que pudiera mitigar dicho riesgo por muy bajo que fuera.

Se informa, por tanto, en cumplimiento del acuerdo del pleno de fecha 15 de diciembre de 2005.

Se aportan fotografías y croquis de situación del ejemplar.

Sevilla a 26 de noviembre de 2025.

El Ingeniero Técnico Forestal:

FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP 1133/25) PARTE 2ª

MOTIVO DEL APEO: RIESGO NO TOLERABLE.

1. **FECHA:** 23-10-25.
2. **SITUACIÓN:** 49376 - Corral de la Encarnación. Calle. **Distrito:** Norte.
3. **ID:** 108680. **ESPECIE:** *Ligustrum lucidum*.
4. **P.C. (c.m):** 62. **ALTURA (m):** 7.
5. **LATITUD DE ACERADO:** Inventariado. **ALCORQUE (m):** En alcorque sobre pavimento.
6. **LESIONES GRAVES:** Pudrición generalizada
7. **ESTADO GENERAL:** Decrépito.
8. **OBSERVACIONES:**

Se trataba de un árbol decrépito -80% de la copa perdida- y ligeramente inclinado en estrecho alcorque sobre acerado, que presentaba muerte cambial/herida longitudinal desde el cuello/base del tronco hasta la cruz con madera vista/pudrición e importante pérdida de sección que superaba el 60% del tronco. Se observaba copa escasa con una de las dos primarias seca y otros tocones/heridas de poda. El día de la inspección se constató que el árbol se balanceaba con el esfuerzo de un brazo.

Tras la evaluación visual y posterior categorización del nivel de riesgo según la metodología TRAQ, el posible fallo por rotura radicular (caída rotacional) se clasificó como de RIESGO ALTO para peatones en la actualidad. Por lo tanto, se procedió al apeo urgente del ejemplar por fallo inminente del árbol o de una de sus partes, sin que fuera posible otra acción o intervención razonablemente viable que pudiera mitigar dicho riesgo por muy bajo que fuera.

9. FOTOGRAFÍAS (*Ligustrum lucidum*_ID 108680_Calle Corral de la Encarnación):



Localización: *Ligustrum lucidum* con ID108680 de la Calle Corral de la Encarnación



Vista general: árbol decrepito



Copa escasa con una de las dos primarias seca y otros tocones/heridas de poda



Muerte cambial/herida longitudinal desde el cuello/base del tronco hasta la cruz con madera vista/pudrición e importante pérdida de sección que supera el 60%