

Expediente: 3/2025

AP 1135/25  
 EBF

Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de **un ejemplar de *Ligustrum lucidum* con ID 108728, situado en Calle Corral de la Caridad (AP 1135/25)**, que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo.

De acuerdo con el informe del Servicio Técnico:

**MOTIVO DEL APEO:** Riesgo no tolerable. Se ha procedido, sin autorización previa al apeo de un ejemplar adulto de *Ligustrum lucidum* situado en la Calle Corral de la Caridad, del Distrito Norte. Se trataba de un árbol decrepito con importante herida desde el cuello/base del tronco hasta su parte superior con madera vista/pudrición/cavidad y pérdida de sección. El día de la inspección se constató que el árbol se balanceaba con el esfuerzo de un brazo. Tras la evaluación visual y posterior categorización del nivel de riesgo según la metodología TRAQ, el posible fallo por rotura radicular (caída rotacional) se clasificó como de RIESGO ALTO para peatones en la actualidad. Por lo tanto, se procedió al apeo urgente del ejemplar por fallo inminente del árbol o de una de sus partes, sin que fuera posible otra acción o intervención razonablemente viable que pudiera mitigar dicho riesgo por muy bajo que fuera.

**ESTADO GENERAL:** Decrépito.

**OBSERVACIONES:** Se trataba de un árbol decrepito -80% de la copa perdida- y ligeramente inclinado con importante herida desde el cuello/base del tronco hasta su parte superior con madera vista/pudrición/cavidad y pérdida de sección. La copa escasa estaba formada por una rama primaria terciada y ramos débiles con heridas de poda por toda la estructura. El día de la inspección se constató que el árbol se balanceaba con el esfuerzo de un brazo. Tras la evaluación visual y posterior categorización del nivel de riesgo según la metodología TRAQ, el posible fallo por rotura radicular (caída rotacional) se clasificó como de RIESGO ALTO para peatones en la actualidad. Por lo tanto, se procedió al apeo urgente del ejemplar por fallo inminente del árbol o de una de sus partes, sin que fuera posible otra acción o intervención razonablemente viable que pudiera mitigar dicho riesgo por muy bajo que fuera.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.

LA DIRECTORA GENERAL DE ARBOLADO Y PARQUES Y JARDINES

Calle Nicolás Alpériz s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)  
 41013 Sevilla  
 Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	WH3Cx1xmoh98iaG6SME21w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Luisa Iglesias de la Cueva	Firmado	28/11/2025 13:52:52
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WH3Cx1xmoh98iaG6SME21w==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WH3Cx1xmoh98iaG6SME21w==</a>		

**FICHA DE COMUNICADO APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP 1135/25) 1<sup>a</sup> PARTE**

**ID:** 108728.

**Código Apeo:** AP 1135/25.

**UBICACIÓN:** 49521 - Corral de la Caridad. Calle.

**Distrito:** Norte.

**ESPECIE:** *Ligustrum lucidum*.

Excmo. Sr.:

Por la presente se informa que se ha procedido sin autorización al apeo de un ejemplar de *Ligustrum lucidum* situado en la Calle Corral de la Caridad, del Distrito Norte.

Se trataba de un árbol decrépito con importante herida desde el cuello/base del tronco hasta su parte superior con madera vista/pudrición/caída y pérdida de sección. El día de la inspección se constató que el árbol se balanceaba con el esfuerzo de un brazo.

Tras la evaluación visual y posterior categorización del nivel de riesgo según la metodología TRAQ, el posible fallo por rotura radicular (caída rotacional) se clasificó como de RIESGO ALTO para peatones en la actualidad. Por lo tanto, se procedió al apeo urgente del ejemplar por fallo inminente del árbol o de una de sus partes, sin que fuera posible otra acción o intervención razonablemente viable que pudiera mitigar dicho riesgo por muy bajo que fuera.

Se informa, por tanto, en cumplimiento del acuerdo del pleno de fecha 15 de diciembre de 2005.

Se aportan fotografías y croquis de situación del ejemplar.

Sevilla a 26 de noviembre de 2025.

El Ingeniero Técnico Forestal:

## FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP 1135/25) PARTE 2<sup>a</sup>

**MOTIVO DEL APEO:** RIESGO NO TOLERABLE.

**1. FECHA:** 23-10-25.

**2. SITUACIÓN:** 49521 - Corral de la Caridad. Calle.

**Distrito:** Norte.

**3. ID:** 108728.

**ESPECIE:** *Ligustrum lucidum*.

**4. P.C. (c.m):** 55. **ALTURA (m):** 7.

**5. LATITUD DE ACERADO:** Inventariado. **ALCORQUE (m):** En alcorque sobre pavimento.

**6. LESIONES GRAVES:** Importante herida longitudinal en cuello/tronco.

**7. ESTADO GENERAL:** Decrépito.

**8. OBSERVACIONES:**

Se trataba de un árbol decrépito -80% de la copa perdida- y ligeramente inclinado con importante herida desde el cuello/base del tronco hasta su parte superior con madera vista/pudrición/cavidad y pérdida de sección. La copa escasa estaba formada por una rama primaria terciada y ramos débiles con heridas de poda por toda la estructura. El día de la inspección se constató que el árbol se balanceaba con el esfuerzo de un brazo.

Tras la evaluación visual y posterior categorización del nivel de riesgo según la metodología TRAQ, el posible fallo por rotura radicular (caída rotacional) se clasificó como de RIESGO ALTO para peatones en la actualidad. Por lo tanto, se procedió al apeo urgente del ejemplar por fallo inminente del árbol o de una de sus partes, sin que fuera posible otra acción o intervención razonablemente viable que pudiera mitigar dicho riesgo por muy bajo que fuera.



Localización: *Ligustrum lucidum* con ID108728  
en la calle Corral de la Caridad, Distrito Norte



Vista general: árbol desvitalizado e inclinado



Copa escasa formada por rama primaria  
terciada y ramos débiles



Importante herida desde el cuello/base del tronco hasta su parte superior con madera vista/pudrición/cavidad y pérdida de sección

