

Expediente: 19/2024

AP-24-2024 al AP-29-2024
AP-25-2024
IGH

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, la Directora General de Arbolado y Parques y Jardines, con fecha 14 de febrero de 2024, se ha servido decretar lo siguiente:

“Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de un ejemplar de Robinia pseudoacacia con ID nº 2205, situado en la Plaza Andrómeda (AP-25-2024), que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: Motivo del apeo: Inviabile tras incidencia. Se informa que se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar maduro de Robinia pseudoacacia situado en la Plaza Andrómeda, debido a producirse el vuelco del árbol completo sobre el acerado, durante la noche del pasado 20 de enero, sin provocar daños Previamente al fallo, el ejemplar se encontraba inclinado 23 grados en dirección norte. Durante las labores de inspección periódica del arbolado, se había detectado modificaciones y arreglos tanto en el propio alcorque como en el pavimento circundante, observándose parches relativamente recientes en bordillo y en el acerado, en la zona de tracción de la inclinación, que aparentemente correspondían a actuaciones urbanísticas o de canalizaciones de servicios subterráneos, sin registro ni control, siendo probable que se hayan infringido durante estas actuaciones daños y cortes en raíces leñosas de relevancia estructural. Tras la caída del árbol y la exposición de la zona hipogea, se constata la ausencia del desarrollo lateral de raíces leñosas que sería previsible en esta etapa de desarrollo, quedando restringido el anclaje radicular al propio espacio del alcorque por las sucesivas obras del suelo sin supervisión. ESTADO GENERAL: Árbol maduro, con síntomas de desvitalización (mortalidad de ramas y disminución de la densidad y calidad foliar). OBSERVACIONES: En la última revisión de estado y riesgo del árbol realizada en agosto de 2023, se detectaron posibles intervenciones, ejecutadas sin supervisión, en el entorno directo del árbol, dentro de la zona crítica de anclaje radicular: sectores de pavimento con cambios recientes en las losas, desconociéndose el origen y el alcance de las actuaciones, potencialmente correspondientes a mejoras urbanísticas, para acondicionar la accesibilidad del tramo, tras roturas o levantamientos del acerado, o bien para la canalización o mantenimiento de líneas soterradas de servicios. No se tiene

Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	2jBNETmBo3B7751g8dD7Ag==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria del Pilar Dominguez-Adame Lanuza	Firmado	14/02/2024 14:13:49
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/2jBNETmBo3B7751g8dD7Ag==		



registro de estas obras que probablemente han provocado el seccionamiento y eliminación de raíces leñosas de relevancia estructural. También se observan vertidos y restos de mortero adheridos en la zona basal del tronco.”

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.

El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

P.A.

LA ADJUNTA A LA JEFATURA DEL SERVICIO

Fdo: María del Pilar Domínguez-Adame Lanuza

Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	2jBNETmBo3B7751g8dD7Ag==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	María del Pilar Dominguez-Adame Lanuza	Firmado	14/02/2024 14:13:49	
Observaciones		Página	2/2	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/2jBNETmBo3B7751g8dD7Ag==			


FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP 25/24) PARTE 2ª

MOTIVO DEL APEO: Inviabile tras incidencia

1. **FECHA:** 01/02/24
2. **SITUACIÓN:** Plaza Andrómeda **DISTRITO:** Cerro Amate
3. **ESPECIE:** *Robinia pseudoacacia* **Nº ID:** 2205
4. **P.C. (cm):** 118 **ALTURA (m):** 13 **ALCORQUE (m):** Cuadrado individual
5. **LATITUD DE ACERADO:** Plaza con acceso a viviendas y a juegos infantiles. De tránsito peatonal.
6. **LESIONES GRAVES:** Vuelco del árbol completo sobre el pavimento, ante el acceso a la vivienda. Tras el colapso, se observa en el anclaje radicular expuesto la carencia de raíces leñosas fuera del espacio del alcorque, es decir, de expansión lateral, como sería previsible en esta etapa de desarrollo, especialmente en el sector de tracción. Inclinación 23°N previa al vuelco y heridas mecánicas (20cm de madera expuesta en el lado de compresión) y descortezados en el tronco, con brotación adventicia asociada.
7. **ESTADO GENERAL:** Árbol maduro, con síntomas de desvitalización (mortalidad de ramas y disminución de la densidad y calidad foliar).
8. **OBSERVACIONES:** En la última revisión de estado y riesgo del árbol realizada en agosto de 2023, se detectaron posibles intervenciones, ejecutadas sin supervisión, en el entorno directo del árbol, dentro de la zona crítica de anclaje radicular: sectores de pavimento con cambios recientes en las losas, desconociéndose el origen y el alcance de las actuaciones, potencialmente correspondientes a mejoras urbanísticas, para acondicionar la accesibilidad del tramo, tras roturas o levantamientos del acerado, o bien para la canalización o mantenimiento de líneas soterradas de servicios. No se tiene registro de estas obras que probablemente han provocado el seccionamiento y eliminación de raíces leñosas de relevancia estructural. También se observan vertidos y restos de mortero adheridos en la zona basal del tronco.

9. FOTOGRAFÍAS:





Vista del ejemplar en Agosto 2023 (última revisión de estado y riesgo)

10. PLANO SITUACIÓN:

