Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal
Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines
Servicio Administrativo de Parques y Jardines

Expediente: 3/2025
AP-456-2025
CAF

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, la Directora General de Arbolado y Parques y Jardines, con fecha 16 de mayo de 2025, se ha servido decretar lo siguiente:

"Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de ***un ejemplar de Ligustrum sp. con ID 1430, situado en la Calle Verbena de La Paloma (AP-456-2025),*** *que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. De acuerdo con el informe del Servicio Técnico:* ***MOTIVO DEL APEO:*** *Árbol decrépito. Se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar maduro de Ligustrum sp. situado en la C/ Verbena de la Paloma, Unidad de Gestión perteneciente al distrito Cerro-Amate, debido a la pérdida irreversible de funcionalidad, ocasionada por su mínima amplitud de copa y cobertura foliar. El árbol que evidencia un estancamiento ostensible de su desarrollo por la pérdida de capacidad fotosintética, presenta además varios defectos mecánicos significativos que comprometen irreversiblemente sus expectativas de futuro. La franja del fuste, muestra daños graves, con madera expuesta necrótica, pudrición y formación de galerías y cavidades abiertas con extensión hacia la zona basal. Además, es probable que se haya producido la extensión de la disfuncionalidad vascular actual a nivel subterráneo, con descomposición de tejidos asociada, lo que supone una pérdida progresiva de integridad estructural del anclaje radicular, ya debilitado en el momento de la inspección. La pared residual, remanente en el tronco, es insuficiente para garantizar la estabilidad del ejemplar y se prevé el agravamiento del deterioro mecánico debido a la mínima capacidad de refuerzo registrada en las zonas de carencia estructural.* ***ESTADO GENERAL:*** *Árbol adulto, con porte alterado desde vivero, decrépito. Copa muy reducida en cuanto a dimensiones y volumen foliar, con mortalidad de ramillas cimeras y escasa brotación.* ***OBSERVACIONES:*** *Durante los últimos cinco años, se ha observado un estancamiento general del crecimiento del ejemplar, sin emisión aparente de refuerzo mecánico en las zonas de debilidad estructural. La funcionalidad del árbol, en cuanto mejora de las condiciones ambientales del entorno urbano, es escasa y sus expectativas de futuro se encuentran comprometidas por la carencia de resiliencia manifestada. Se prevé el agravamiento de los defectos registraos, incrementándose a corto plazo la inestabilidad del anclaje radicular y la pudrición de la madera".*

Lo que notifico para su conocimiento y efectos oportunos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Calle Nicolás Alpériz s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	+UHsqZEhUH7KjfBUb4I63w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo Rodriguez Zulategui	Firmado	20/05/2025 11:20:13
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/+UHsqZEhUH7KjfBUb4I63w==		

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal.
Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines
Servicio de Parques y Jardines

FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP456/25) PARTE 1ª

ID: 1430
Código Apeo: AP456/25
UBICACIÓN: Verbena de la Paloma
Árbol: *Ligustrum sp.*
MOTIVO DEL APEO: Árbol decrépito

Excmo. Sr.

Por la presente se informa que se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar maduro de Ligustrum sp. situado en la C/ Verbena de la Paloma, Unidad de Gestión perteneciente al distrito Cerro-Amate, debido a la pérdida irreversible de funcionalidad, ocasionada por su mínima amplitud de copa y cobertura foliar. El árbol que evidencia un estancamiento ostensible de su desarrollo por la pérdida de capacidad fotosintética, presenta además varios defectos mecánicos significativos que comprometen irreversiblemente sus expectativas de futuro. La franja del fuste, muestra daños graves, con madera expuesta necrótica, pudrición y formación de galerías y cavidades abiertas con extensión hacia la zona basal. Además, es probable que se haya producido la extensión de la disfuncionalidad vascular actual a nivel subterráneo, con descomposición de tejidos asociada, lo que supone una pérdida progresiva de integridad estructural del anclaje radicular, ya debilitado en el momento de la inspección. La pared residual, remanente en el tronco, es insuficiente para garantizar la estabilidad del ejemplar y se prevé el agravamiento del deterioro mecánico debido a la mínima capacidad de refuerzo registrada en las zonas de carencia estructural.

Se aporta ficha de evaluación visual, fotografías y croquis de situación del ejemplar aludido.

Sevilla, 02 de mayo de 2025

Ingeniero Técnico Forestal

Fdo: José Mario Rodríguez García

Calle Nicolás Alpériz s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	sT1Uxza12+oD0OxUxWtysQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Mario Rodriguez Garcia	Firmado	14/05/2025 08:41:41
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/sT1Uxza12+oD0OxUxWtysQ==		

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal.
Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines
Servicio de Parques y Jardines

FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP456/25) PARTE 2ª

MOTIVO DEL APEO: Árbol decrépito

1. **FECHA:** 02/04/2025
2. **SITUACIÓN:** Verbena de la Paloma **DISTRITO:** Cerro-Amate
3. **ESPECIE:** Ligustrum sp. **Nº ID:** 1430
4. **P.C. (cm):** 60 **ALTURA (m):** 4 **ALCORQUE (m):** Cuadrado individual
5. **LATITUD DE ACERADO:** Junto a plaza peatonal. Acceso a viviendas, locales comerciales y de restauración.
6. **LESIONES GRAVES:** 80% de ramas secas. Brotaciones de origen epicórmico agrupadas a la altura de la cruz principal. Cavidad en tronco y base con extensión descendente hacia la zona radicular, desconexión vascular entre la zona hipogea y aérea. Alta probabilidad de rotura de partes y/o vuelco del árbol completo debido al consiguiente debilitamiento mecánico y degradación de los tejidos disfuncionales.
7. **ESTADO GENERAL:** Árbol adulto, con porte alterado desde vivero, decrépito. Copa muy reducida en cuanto a dimensiones y volumen foliar, con mortalidad de ramillas cimeras y escasa brotación.
8. **OBSERVACIONES:** Durante los últimos cinco años, se ha observado un estancamiento general del crecimiento del ejemplar, sin emisión aparente de refuerzo mecánico en las zonas de debilidad estructural. La funcionalidad del árbol, en cuanto mejora de las condiciones ambientales del entorno urbano, es escasa y sus expectativas de futuro se encuentran comprometidas por la carencia de resiliencia manifestada. Se prevé el agravamiento de los defectos

Calle Nicolás Alpériz s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	sT1Uxza12+oD0OxUxWtysQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Mario Rodriguez Garcia	Firmado	14/05/2025 08:41:41
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/sT1Uxza12+oD0OxUxWtysQ==		

registrados, incrementándose a corto plazo la inestabilidad del anclaje radicular y la pudrición de la madera.

9. FOTOGRAFÍAS:



Calle Nicolás Alpériz s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	sT1Uxza12+oD0OxUxWtysQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Mario Rodriguez Garcia	Firmado	14/05/2025 08:41:41
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/sT1Uxza12+oD0OxUxWtysQ==		

Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal.
Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines
Servicio de Parques y Jardines

10. PLANO SITUACIÓN:



Calle Nicolás Alpériz s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	sT1Uxza12+oD0OxUxWtysQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Mario Rodriguez Garcia	Firmado	14/05/2025 08:41:41
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/sT1Uxza12+oD0OxUxWtysQ==		