

Expediente 1/2020

AP-3-2020  
ALDV

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 13 de enero de 2020, se ha servido decretar lo siguiente:

*" Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de un ejemplar de Koelreuteria paniculata, con nº de ID 111 situado en la Calle Juan Antonio Cavestany (AP-3-2020), que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: LESIONES GRAVES: Pudrición interna a lo largo de todo el tronco y deterioro del anclaje radicular con pérdida de resistencia mecánica de la madera afectada, lo que ha provocado la fractura de raíces estructurales ante las tensiones sufridas por las fuertes rachas viento. ESTADO GENERAL: Desvitalización incipiente por la afección fúngica. OBSERVACIONES: El fallo se produce bajo condiciones meteorológicas excepcionales, con vientos de hasta 80km/hora (Rango 9 en la Escala Beaufort) y lluvias intensas continuadas."*

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.  
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

**SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES**

Avda. de Molini, 4. Pabellón Marroquí  
41012 Sevilla  
Teléfono 95 54 73232  
Fax 95 54 73242

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	x1ZeW37HzkQ8Z6kBaAF8PQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Pablo Rodriguez Zulategui	Firmado	13/01/2020 14:17:55
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/1
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/x1ZeW37HzkQ8Z6kBaAF8PQ==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/x1ZeW37HzkQ8Z6kBaAF8PQ==</a>		



**FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (3/20) PARTE 2ª**

1. **FECHA:** 09/01/20
2. **SITUACIÓN:** Calle Juan Antonio Cavestany **DISTRITO:** Nervión
3. **ESPECIE:** *Koelreuteria paniculata* **Nº ID:** 111
4. **P.C. (cm):** 94 **ALTURA (m):** 7 **ALCORQUE (m):** Alcorque cuadrado individual
5. **LATITUD DE ACERADO:** Aparcamiento en batería y calzada de dos carriles circulación por sentido.
6. **LESIONES GRAVES:** Pudrición interna a lo largo de todo el tronco y deterioro del anclaje radicular con pérdida de resistencia mecánica de la madera afectada, lo que ha provocado la fractura de raíces estructurales ante las tensiones sufridas por las fuertes rachas viento.
7. **ESTADO GENERAL:** Desvitalización incipiente por la afección fúngica.
8. **OBSERVACIONES:** El fallo se produce bajo condiciones meteorológicas excepcionales, con vientos de hasta 80km/hora (Rango 9 en la Escala Beaufort) y lluvias intensas continuadas.
9. **FOTOGRAFÍAS:**



