

Expediente 1/2020

AP-24-2020
CAF

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 23 de enero de 2020, se ha servido decretar lo siguiente:

*"Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de un ejemplar de Olmo (*Ulmus sp*) con nº de ID 222 situado en la Glorieta 1º de Mayo (AP-24-20), que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: **LESIONES GRAVES:** Rotura de raíces estructurales por impacto de vehículo sobre el tronco, quedando el árbol inestable, con inclinación activa y proyección de caída sobre el acerado. **ESTADO GENERAL:** Árbol maduro, antiguamente terciado, con vitalidad media. **OBSERVACIONES:** Tras el aviso, cuando el equipo llega al lugar del accidente, el árbol ya se encontraba talado por bomberos, de manera que se procede a la retirada de restos".*

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Avda. de Molini, 4. Pabellón Marroquí
41012 Sevilla
Teléfono 95 54 73232
Fax 95 54 73242

Código Seguro De Verificación:	+1kaS/EqceK6tLqJnF5fQw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo Rodriguez Zulategui	Firmado	23/01/2020 14:04:17
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/+1kaS/EqceK6tLqJnF5fQw==		



FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (24/20) PARTE 2ª

1. **FECHA:** 17/01/20
2. **SITUACIÓN:** Glorieta 1º de Mayo **DISTRITO:** Cerro Amate
3. **ESPECIE:** *Ulmus sp.* **Nº ID:** 222
4. **P.C. (cm):** 105 **ALTURA (m):** 8 **ALCORQUE (m):** Alcorque cuadrado individual
5. **LATITUD DE ACERADO:** Edificio de viviendas, comercios y bares.
6. **LESIONES GRAVES:** Rotura de raíces estructurales por impacto de vehículo sobre el tronco, quedando el árbol inestable, con inclinación activa y proyección de caída sobre el acerado.
7. **ESTADO GENERAL:** Árbol maduro, antiguamente terciado, con vitalidad media.
8. **OBSERVACIONES:** Tras el aviso, cuando el equipo llega al lugar del accidente, el árbol ya se encontraba talado por bomberos, de manera que se procede a la retirada de restos.
9. **FOTOGRAFÍAS:**





10. PLANO SITUACIÓN:



Ávda. de Moliní, 4. Pabellón Marroquí
41012 Sevilla
Teléfono 95 547 32 32
Telefax 95 547 32 42
www.parquesyjardines.sevilla.org