

Expediente 1/2020

AP-376-2019
ALDV

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 07 de enero de 2020, se ha servido decretar lo siguiente:

“Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de **un ejemplar de Robinia pseudoacacia ‘Casque Rouge’, con nº de ID 107 situado en la Calle Portobelo, (AP-376-19)**, que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: **LESIONES GRAVES:** Rotura del fuste a 3m del suelo, debido al empuje del viento y la tensión producida en la copa, agravada por la pérdida de resistencia mecánica de la madera como consecuencia de la pudrición interna de raíces, tronco y ramas principales que suele afectar a esta variedad vegetal. **ESTADO GENERAL:** Antes de la incidencia el ejemplar presentaba fase de desarrollo adulta y se encontraba desvitalizado, con abundantes ramillas muertas. **OBSERVACIONES:** El fallo se produce bajo condiciones meteorológicas excepcionales, con vientos de hasta 80km/hora (Rango 9 en la Escala Beaufort).”.

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.

El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

P.A.

La Adjunta del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES


Avda. de Molini, 4. Pabellón Marroquí
41012 Sevilla
Teléfono 95 54 73232
Fax 95 54 73242

Código Seguro De Verificación:	nHD6j47i52Pph6B2mzxrlQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Pilar Dominguez-adame Lanuza	Firmado	08/01/2020 12:18:15
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/nHD6j47i52Pph6B2mzxrlQ==		



FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (376/19) PARTE 2ª

1. **FECHA:** 17/12/19
2. **SITUACIÓN:** Calle Portobelo **DISTRITO:** Sur
3. **ESPECIE:** *Robinia pseudoacacia* 'Casque Rouge' **Nº ID:** 107
4. **P.C. (cm):** 73 **ALTURA (m):** 7 **ALCORQUE (m):** Alcorque cuadrado individual
5. **LATITUD DE ACERADO:** Acerado y aparcamiento en línea
6. **LESIONES GRAVES:** Rotura del fuste a 3m del suelo, debido al empuje del viento y la tensión producida en la copa, agravada por la pérdida de resistencia mecánica de la madera como consecuencia de la pudrición interna de raíces, tronco y ramas principales que suele afectar a esta variedad vegetal.
7. **ESTADO GENERAL:** Antes de la incidencia el ejemplar presentaba fase de desarrollo adulta y se encontraba desvitalizado, con abundantes ramillas muertas.
8. **OBSERVACIONES:** El fallo se produce bajo condiciones meteorológicas excepcionales, con vientos de hasta 80km/hora (Rango 9 en la Escala Beaufort).
9. **FOTOGRAFÍAS:**



10. PLANO SITUACIÓN:

