

Expediente: 3/2025

AP-636-2025
CAF

Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de **un ejemplar de *Celtis australis* con ID 114458, situado en la Calle Roberto Osborne (AP-636-2025)**, que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo.

De acuerdo con el informe del Servicio Técnico:

MOTIVO DEL APEO: Inviabile tras incidencia. Se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar maduro de *Celtis australis*, situado en la Calle Roberto Osborne, Unidad de Gestión perteneciente al distrito San Pablo-Santa Justa, debido a la rotura de un eje principal codominante con corteza incluida desde su inserción en la cruz primaria, causando un desgarro longitudinal de 1m en sentido descendente hacia el tronco. La lesión supone la pérdida de más de un tercio de la sección transversal del fuste, quedando el interior expuesto. En el punto de rotura, se observa una profusa pudrición interna del duramen, quedando escasos centímetros de pared residual, comprometiendo la estabilidad de los ejes remanentes. La viabilidad del ejemplar se encuentra irreversiblemente comprometida tras la incidencia, puesto que la copa resulta gravemente desestructurada, la reducción de la cobertura foliar y funcionalidad ecosistémica del árbol es sustancial, y se espera una degradación mecánica de la madera expuesta en la lesión por desgarro.

ESTADO GENERAL: Árbol maduro, con porte irreversiblemente alterado por desmoche de copa en etapas tempranas de desarrollo. Vitalidad media, sin afecciones foliares significativas.

OBSERVACIONES: La primera intervención es llevada a cabo por Bomberos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
LA DIRECTORA GENERAL DE ARBOLADO Y PARQUES Y JARDINES

Calle Nicolás Alpériz s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	Xynt2NoVvm5yKf/Ip6aPgA==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Luisa Iglesias de la Cueva		Firmado	28/07/2025 14:08:54
Observaciones			Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Xynt2NoVvm5yKf/Ip6aPgA==			



FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP636/25) PARTE 1ª

ID: 114458
Código Apeo: AP636/25
UBICACIÓN: Roberto Osborne
Árbol: *Celtis australis*
MOTIVO DEL APEO: Inviabile tras incidencia

Excmo. Sr.

Por la presente se informa que se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar maduro de *Celtis australis*, situado en la calle Roberto Osborne, Unidad de Gestión perteneciente al distrito San Pablo-Santa Justa, debido a la rotura de un eje principal codominante con corteza incluida desde su inserción en la cruz primaria, causando un desgarro longitudinal de 1m en sentido descendente hacia el tronco. La lesión supone la pérdida de más de un tercio de la sección transversal del fuste, quedando el interior expuesto. En el punto de rotura, se observa una profusa pudrición interna del duramen, quedando escasos centímetros de pared residual, comprometiendo la estabilidad de los ejes remanentes. La viabilidad del ejemplar se encuentra irreversiblemente comprometida tras la incidencia, puesto que la copa resulta gravemente desestructurada, la reducción de la cobertura foliar y funcionalidad ecosistémica del árbol es sustancial, y se espera una degradación mecánica de la madera expuesta en la lesión por desgarro.

Se aporta ficha de evaluación visual, fotografías y croquis de situación del ejemplar aludido.

Sevilla, 24 de julio de 2025

Ingeniero Técnico Forestal

Fdo: José Mario Rodríguez García

Calle Nicolás Alpériz, s/n (Pabellón de la Telefonica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	Dd0sq6Hs1stDXmTWvg7nTw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Mario Rodriguez Garcia	Firmado	25/07/2025 11:22:25	
Observaciones		Página	1/3	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Dd0sq6Hs1stDXmTWvg7nTw==			

FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP636/25) PARTE 2ª

MOTIVO DEL APEO: Inviabile tras incidencia

1. **FECHA:** 10/07/25
2. **SITUACIÓN:** Roberto Osborne **DISTRITO:** San Pablo-Santa Justa
3. **ESPECIE:** *Celtis australis* **Nº ID:** 114458
4. **P.C. (cm):** 103 **ALTURA (m):** 12 **ALCORQUE (m):** Cuadrado individual
5. **LATITUD DE ACERADO:** Acerado de 2'5m de ancho. Calzada de un carril de circulación por sentido, con banda de estacionamiento de vehículos en batería.
6. **LESIONES GRAVES:** Rotura de un eje principal codominante con corteza incluida desde su inserción en la cruz primaria, causando un desgarro longitudinal de 1m en sentido descendente hacia el tronco. La lesión supone la pérdida de más de un tercio de la sección transversal del fuste, quedando el interior expuesto. En el punto de rotura, se observa una profusa pudrición interna del duramen, quedando escasos centímetros de pared residual, comprometiendo la estabilidad de los ejes remanentes. La viabilidad del ejemplar se encuentra irreversiblemente comprometida tras la incidencia, puesto que la copa resulta gravemente desestructurada, la reducción de la cobertura foliar y funcionalidad ecosistémica del árbol es sustancial, y se espera una degradación mecánica de la madera expuesta en la lesión por desgarro.
7. **ESTADO GENERAL:** Árbol maduro, con porte irreversiblemente alterado por desmoche de copa en etapas tempranas de desarrollo. Vitalidad media, sin afecciones foliares significativas.
8. **OBSERVACIONES:** La primera intervención es llevada a cabo por Bomberos.

Calle Nicolás Alpériz, s/n (Pabellón de la Telefonica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	Dd0sq6Hs1stDXmTWvg7nTw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Mario Rodriguez Garcia	Firmado	25/07/2025 11:22:25
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Dd0sq6Hs1stDXmTWvg7nTw==		



9. FOTOGRAFÍAS:



10. PLANO SITUACIÓN:



Calle Nicolás Alpériz, s/n (Pabellón de la Telefonica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	Dd0sq6Hs1stDXmTWvg7nTw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Mario Rodriguez Garcia	Firmado	25/07/2025 11:22:25
Observaciones		Página	3/3
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Dd0sq6Hs1stDXmTWvg7nTw==		

