

**Expediente: 3/2025**

AP-1146-2025  
MSB

Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de **un ejemplar de Koelreuteria paniculata con ID 357 situado en la Avenida Eduardo Dato (AP-1146-2025)**, que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo.

De acuerdo con el informe del Servicio Técnico:

**MOTIVO DEL APEO:** Inviable tras incidencia. Se informa de que se ha procedido sin autorización previa a la retirada de restos de un ejemplar adulto de Koelreuteria paniculata, situado en la avenida Eduardo Dato, debido vuelco del árbol sobre acerado, por fallo de la parte hipogea, el pasado 28 de octubre, durante jornada de eventos meteorológicos adversos, registrándose lluvias intensas que superaron los 120l/m<sup>2</sup> en 13 horas y provocaron cientos de incidencias en toda la ciudad como consecuencia de la súbita inundación en numerosos puntos. Tras el colapso del árbol, se observa la carencia de raíces leñosas de relevancia estructural, posiblemente como consecuencia antiguos daños radiculares durante obras de reparación del pavimento o canalizaciones de servicios subterráneos dentro del área crítica de anclaje, factor común en los vuelcos de arbolado que se produjeron durante el temporal.

**ESTADO GENERAL:** Árbol adulto, vigoroso, sin defectos mecánicos significativos en la parte aérea a pesar de las afecciones radiculares. Óptimo estado fitosanitario.

**OBSERVACIONES:** El fallo se produce el pasado 28 de octubre, durante episodio de eventos meteorológicos adversos, con precipitaciones que superaron los 120l/m<sup>2</sup> en 13 horas, el mayor registro de los últimos 30 años, y rachas de viento de más de 40m/s. Debido a este volumen de lluvias, se produjo la inundación de numerosas zonas y se registraron cientos de incidencias por colapso de infraestructuras urbanas, incluido el arbolado. El vuelco del ejemplar no provocó daños en el entorno

Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.  
LA DIRECTORA GENERAL DE ARBOLADO Y PARQUES Y JARDINES

Calle Nicolás Alpériz s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)  
41013 Sevilla  
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	PL/CoGXp7kuJpBbhGzW0pQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Luisa Iglesias de la Cueva	Firmado	21/11/2025 14:24:08
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/PL/CoGXp7kuJpBbhGzW0pQ==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/PL/CoGXp7kuJpBbhGzW0pQ==</a>		

**FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP 1146/25)  
PARTE 1<sup>a</sup>**

ID: 357

Código Apeo: AP 1146/25

UBICACIÓN: Avda. Eduardo Dato

Árbol: *Koelreuteria paniculata*

MOTIVO DEL APEO: Inviable tras incidencia

Excmo. Sr.

Por la presente se informa que se ha procedido, sin autorización previa, a la retirada de restos de un ejemplar adulto de *Koelreuteria paniculata*, situado en la avenida Eduardo Dato, debido vuelco del árbol sobre acerado, por fallo de la parte hipogea, el pasado 28 de octubre, durante jornada de eventos meteorológicos adversos, registrándose lluvias intensas que superaron los 120l/m<sup>2</sup> en 13 horas y provocaron cientos de incidencias en toda la ciudad como consecuencia de la súbita inundación en numerosos puntos. Tras el colapso del árbol, se observa la carencia de raíces leñosas de relevancia estructural, posiblemente como consecuencia antiguos daños radiculares durante obras de reparación del pavimento o canalizaciones de servicios subterráneos dentro del área crítica de anclaje, factor común en los vuelcos de arbolado que se produjeron durante el temporal.

Se aporta ficha de evaluación visual, fotografías y croquis de situación del ejemplar aludido.

Sevilla, 11 de noviembre del 2025

Ingeniero Técnico Agrícola

FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP 1146/25)  
PARTE 2<sup>a</sup>

MOTIVO DEL APEO: Inviable tras incidencia

1. FECHA: 11/11/25

2. SITUACIÓN: Avenida Eduardo Dato

DISTRITO: Nervión

3. ESPECIE: *Koelreuteria paniculata*

Nº ID: 357

4. P.C. (cm): 89 ALTURA (m): 7 ALCORQUE (m): Cuadrado individual

5. LATITUD DE ACERADO: Alta densidad peatonal y carril bici. Acceso a viviendas, zonas comerciales y locales de restauración. Calzada de dos carriles de circulación por sentido, sin franja de aparcamiento.

6. LESIONES GRAVES: Vuelco del árbol, inclinado 24° sobre carril bici, por el súbito encharcamiento del suelo durante jornada de temporal con fuertes vientos y lluvias que han provocado extensas inundaciones. Previo debilitamiento del sistema radicular debido a la carencia de raíces leñosas por cortes y restricción del espacio subterráneo de crecimiento, como consecuencia de la presencia de abundantes canalizaciones subterráneas de servicios (alumbrado, agua, saneamiento, señales semafóricas) y obras de carril bici y acerado, a menos de 1m del pie, dentro del área crítica de anclaje radicular.

7. ESTADO GENERAL: Árbol adulto, vigoroso, sin defectos mecánicos significativos en la parte aérea a pesar de las afecciones radiculares. Óptimo estado fitosanitario.

8. OBSERVACIONES: El fallo se produce el pasado 28 de octubre, durante episodio de eventos meteorológicos adversos, con precipitaciones que superaron los 120l/m<sup>2</sup> en 13 horas, el mayor registro de los últimos 30 años, y rachas de viento de más de 40m/s. Debido a este volumen de lluvias, se produjo la inundación de numerosas zonas y se registraron cientos de incidencias por colapso de infraestructuras urbanas, incluido el arbolado. El vuelco del ejemplar no provocó daños en el entorno

## 9. FOTOGRAFÍAS:



Fotografías del estado previo a la incidencia



Fotografías de la incidencia

## 10. PLANO SITUACIÓN:

